

## Farestoffbetegnelse

# CLEAN 902 Universal Cleaner

## Fare for mennesker og miljø



Kan være etsende for metaller.  
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

## Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler



Legg vekt på svært god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.  
Ikke røk, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og drikkevarer eller tobakk.



Vær forsiktig ved fortykning av konsentrer lut (alkalier, baser) eller ved blanding med syrer - det kan oppstå sterk varmedannning.

Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utfør reparasjoner korrekt og forsiktig. Rørledninger må tømmes fullstendig.

Omtapping kun i rene og lutbestandige beholdere.

Øyebeskyttelse Tettsluttende vernebriller.

Åndedrettsvern:

Åndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller tåkedannelse.

Filter P2

I full kontakt

Butylgummi, >480 min (EN 374).

Ved sprut

Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

Kroppsværn:

Arbeidsbeskyttelsesdrakt

for manuell søknad.

## Opptreden under farlige situasjoner



Følg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.

Mindre branner slukkes med CO<sub>2</sub>- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstråle.

Unngå innånding av støv, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.

Informér den overordnede eller bedriftsledelsen straks dersom det oppstår lekkasje eller hvis det spilles væske.

Spesiell sklifare ved tilsøling/lekkage av produktet.

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur).

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Bruk verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

## Førstehjelp




Vask forurenset hud grundig med vann og såpe. Dersom væsken er kommet i kontakt med større hudpartier - skyl med nøddusj og fjern forurensete klær forsiktig.

Ved kontakt med øynene - skyl straks med vann i flere minutter og meld fra til den overordnede. Kontakt øyelege etter stell i bedriften.

Ved svelging - tilkall lege og følg henvisningene på sikkerhetskortet.

Sørg for frisk luft, ro og varme etter innånding. Kontakt lege om nødvendig.

## Faglig korrekt deponering



Håndteres som farlig avfall.

Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, den kan etter tilsvarende rengjøring gå til gjenbruk.

Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet.

EAL-Avfallskode 070601\*