

## Farestoffbetegnelse

### ShineTecs Ultra

## Fare for mennesker og miljø



Gir alvorlig øyeirritasjon.

## Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler



Legg vekt på svært god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.

Ikke røk, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og drikkevarer eller tobakk.

Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utfør reparasjoner korrekt og forsiktig.

Rørledninger må tømmes fullstendig.

I full kontakt

Butylgummi, >480 min (EN 374).

Ved sprut

Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

Øyebeskyttelse Tettsluttende vernebriller.



## Opptreden under farlige situasjoner



Følg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.

Mindre branner slukkes med CO<sub>2</sub>- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstråle.

Unngå innånding av støv, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.

Spesiell sklifare ved tilsøling/lekkage av produktet.

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur).

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Bruk verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

## Førstehjelp




Vask forurenset hud grundig med vann og såpe. Dersom væsken er kommet i kontakt med større hudpartier - skyll med nøddusj og fjern forurensete klær forsiktig.

Ved kontakt med øynene - skyll straks med vann i flere minutter og meld fra til den overordnede. Kontakt øyelege etter stell i bedriften.

Ved svelging - tilkall lege og følg henvisningene på sikkerhetskortet.

Sørg for frisk luft, ro og varme etter innånding. Kontakt lege om nødvendig.

## Faglig korrekt deponering



Håndteres som farlig avfall.

Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, den kan etter tilsvarende rengjøring gå til gjenbruk.

Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet.

EAL-Avfallskode 070601\*